

**"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

**DE OBRAS POR CONTRATO**

En la localidad de **SAN LORENZO ALMECATLA**, Municipio de **Cuatlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **11:00** horas del día **29 de Mayo de 2023**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

|   |   |
|---|---|
| Nombre de la obra:<br><b>"Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle Morelos entre calle 16 de septiembre y Guadalupe Victoria en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla".</b>             |   |
| No. de obra:<br><b>FAISMUN-23-08</b>  | Contrato No.<br><b>FAISMUN-23-08</b>  |
| Oficio de asignación:<br><b>T.C./015/2023</b>   | Contratista:<br><b>PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V.</b><br><b>Marcos Varela Izquierdo</b><br><b>Representante Legal</b>   |
| Monto asignado:<br><b>\$ 513,986.53</b>   | Monto del contrato: <b>\$ 511,437.36</b><br>Monto ejecutado: <b>\$ 511,437.36</b>   |
| Convenio Modificatorio:<br><b>N/A</b>   | Monto de Convenio Modificatorio:<br><b>N/A</b>  |
| RECURSO: RAMO 33<br><b>FAISMUN: \$ 511,437.36</b><br><b>Ejercicio: 2023</b>   | Fecha de inicio en contrato:<br><b>08 de Mayo de 2023</b><br>Fecha de término en contrato:<br><b>27 de Mayo de 2023</b>   |
| Avance:<br><b>Físico: 100%      Financiero: 100%</b>  | Fecha de inicio en convenio modificatorio:<br><b>N/A</b><br>Fecha de término en convenio modificatorio:<br><b>N/A</b>   |
| Por el Municipio:<br><br><br><br><b>Arq. Hilario Sánchez Medrano</b><br>Supervisor de la Dirección de Obra Pública | Por el contratista:<br><br><br><br><b>PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V.</b><br>Marcos Varela Izquierdo<br>Representante Legal |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
2021-2024

"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos contratados:

| Código    | Concepto  | Unidad | Cantidad |
|-----------|---|--------|----------|
| A         | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA         |        |          |
| 1         | RED DE ATARJEAS   |        |          |
| 1005 01   | LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.   | M2     | 120.80   |
| 1000 21-1 | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.   | M      | 298.00   |
| 1000 05-1 | RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO   | M3     | 18.12    |
| 1100 02   | EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COM UN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.   | M3     | 231.39   |
| 1004 01   | CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.   | M3     | 215.18   |
| 9010 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3     | 215.18   |
| 9040 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3/KM  | 2,539.12 |
| 1130 02   | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.   | M3     | 11.32    |
| 3050 05   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-2, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EM PAQUE. Norma NMX-E-241 | M      | 145.00   |
| 1131 06   | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.  | M3     | 114.95   |
| 1131 05   | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.   | M3     | 76.63    |
| 9010 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3     | 114.95   |
| 9040 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3/KM  | 1,241.46 |
| 3060 02   | POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 125 M.   | PZA    | 1.00     |
| 3060 05   | POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.  | PZA    | 1.00     |
| 3110 06   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA ASISTO CLASE H-25.              | PZA    | 3.00     |

**MYL**  
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.  
DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO 188 C.P. 72700  
COL. LOMAS DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
R.F.C.: PEM 1002387

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
2021-2024

"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO

|           |   |       |          |
|-----------|---|-------|----------|
| BASE-001  | BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SUP.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1850 A 1950 KG/CM <sup>3</sup> ), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.0103.073.3.0103.074) | M3    | 29.04    |
| ACA090    | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA   | M3    | 29.04    |
| ACA092    | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA   | M3/KM | 3,223.44 |
| 4091 01   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10   | M2    | 147.00   |
| 4030 04   | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM <sup>2</sup> REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"   | M3    | 22.05    |
| 1         | TOTAL RED DE ATARJEAS   |       |          |
| 2         | DESCARGAS DOMICILIARIAS   |       |          |
| 1005 01   | LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.   | M2    | 36.72    |
| 1000 21-1 | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.   | M     | 108.00   |
| 1000 05-1 | RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO   | M3    | 4.86     |
| 1010 02   | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO. CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.  | M3    | 46.13    |
| 1130 02   | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.   | M3    | 3.68     |
| 1004 01   | CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.   | M3    | 45.00    |
| 9010 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3    | 45.00    |
| 9040 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3/KM | 531.00   |
| 3050 02   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241  | ML    | 61.20    |
| 3051 049  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 12" X 6", CON ANILLO INTEGRADO.   | PZ4   | 18.00    |



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA  
2021-2024



CONTRALORÍA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.  
DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO 138 C.P. 72700  
COL. LOMAS DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
R.F.C.: PEM 1904117

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024

"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

|           |   |       |        |
|-----------|---|-------|--------|
| 1131 06   | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.  | M3    | 24.57  |
| 1131 05   | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.   | M3    | 16.38  |
| 9010 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3    | 24.57  |
| 9040 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3/KM | 265.36 |
| 2         | TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS   |       |        |
| 3         | TOMAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE  |       |        |
| 1005 01   | LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.   | M2    | 5.85   |
| 1000 21-1 | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.   | M     | 23.40  |
| 1000 05-1 | RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO   | M3    | 0.88   |
| 1010 02   | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.  | M3    | 4.10   |
| 3140 01   | TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 3/8 M M, Y LLAVE DE NARIZ. | PZA   | 18.00  |
| 1131 05   | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.   | M3    | 4.10   |
| 1004 01   | CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.   | M3    | 1.14   |
| 9010 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3    | 1.14   |
| 9040 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3/KM | 13.46  |
| 3         | TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE  |       |        |
| A         | TOTAL REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA                             |       |        |



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024



CONTRALORÍA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024

**M y L**  
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE CV.  
DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO 188 C. PUEBLA,  
COL. LOMAS DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
R.F.C.: PEMT1902287P

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024



"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  
GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

Importe del contrato: \$ 511,437.36

Importe del ejecutado: \$ 511,437.36

Convenio modificatorio: N/A

Fecha real inicio: 08 de Mayo de 2023

Fecha real de terminación: 27 de Mayo de 2023

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 0.00

Estimación 01 (Finiquito): \$ 511,437.36

**Monto Total: \$ 511,437.36**



CONTRALORÍA MUNICIPAL



PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE CV  
DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO 188 C.P. 72100  
COL. LOMAS DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO PUEBLA  
R.F.C.: PEM 180228IR7



**"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos que recibe:

| Código    | Concepto  | Unidad | Cantidad |
|-----------|---|--------|----------|
| A         | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA         |        |          |
| 1         | RED DE ATARJEAS   |        |          |
| 1005 01   | LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.   | M2     | 120.80   |
| 1000 21-1 | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.   | M      | 298.00   |
| 1000 05-1 | RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO   | M3     | 18.12    |
| 1100 02   | EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COM UN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.   | M3     | 231.39   |
| 1004 01   | CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.   | M3     | 215.18   |
| 9010 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3     | 215.18   |
| 9040 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3/KM  | 2,539.12 |
| 1130 02   | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.   | M3     | 11.32    |
| 3050 05   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241 | M      | 145.00   |
| 1131 06   | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.  | M3     | 114.95   |
| 1131 05   | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.   | M3     | 76.63    |
| 9010 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3     | 114.95   |
| 9040 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  | M3/KM  | 1,241.46 |
| 3060 02   | POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 125 M.   | PZA    | 1.00     |
| 3060 05   | POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.  | PZA    | 1.00     |
| 3110 06   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.              | PZA    | 3.00     |

DE  
MAS  
CINGO,  
LA.  
-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024

**M y L**

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE CV  
DIAGONAL FRANCISCO I. MATEO 198 C.P. 72700  
COL. LOMAS DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
R.F.C.: PEM 1902281R7  
DIRECCION MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024



"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO

|           |  |       |          |
|-----------|--|-------|----------|
| BASE-001  | BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SUP.V.S.M. (P.V.S.M. COMPENDIDO ENTRE 1850 A 1950 KG/CM <sup>3</sup> ), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.0103.073.3.0103.074) | M3    | 29.04    |
| ACA090    | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA  | M3    | 29.04    |
| ACA092    | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA  | M3/KM | 3,223.44 |
| 4091 01   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10  | M2    | 147.00   |
| 4030 04   | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM <sup>2</sup> REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"  | M3    | 22.05    |
| 1         | TOTAL RED DE ATARJEAS  |       |          |
| 2         | DESCARGAS DOMICILIARIAS  |       |          |
| 1005 01   | LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.  | M2    | 36.72    |
| 1000 21-1 | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.  | M     | 108.00   |
| 1000 05-1 | RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO  | M3    | 4.86     |
| 1010 02   | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.   | M3    | 46.13    |
| 1130 02   | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.  | M3    | 3.68     |
| 1004 01   | CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.  | M3    | 45.00    |
| 9010 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.   | M3    | 45.00    |
| 9040 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.   | M3/KM | 531.00   |
| 3050 02   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-2, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241  | ML    | 61.20    |
| 3051 049  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC 18-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 12" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.  | FZA   | 18.00    |



**MYL**  
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.  
DIAGONAL FRANCISCO MADRERO 188 C.P. TERCER SECTOR  
COL. LOMAS DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
R.F.C.: PEM 1902281R7

SECRETARÍA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024



"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO

|           |  |       |        |
|-----------|--|-------|--------|
| 1131 06   | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.   | M3    | 24.57  |
| 1131 05   | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.  | M3    | 16.38  |
| 9010 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.   | M3    | 24.57  |
| 9040 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.   | M3/KM | 265.36 |
| 2         | TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS  |       |        |
| 3         | TOMAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE   |       |        |
| 1005 01   | LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.  | M2    | 5.85   |
| 1000 21-1 | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.  | M     | 23.40  |
| 1000 05-1 | RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO  | M3    | 0.88   |
| 1010 02   | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.   | M3    | 4.10   |
| 3140 01   | TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 12" X 12", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 12", CODOS DE 90° DE 13 MM, Y LLAVE DE NARIZ. | PZA   | 18.00  |
| 1131 05   | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.  | M3    | 4.10   |
| 1004 01   | CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.  | M3    | 1.14   |
| 9010 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.   | M3    | 1.14   |
| 9040 05   | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.   | M3/KM | 13.46  |
| 3         | TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE   |       |        |
| A         | TOTAL REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA                        |       |        |





"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  
GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:  
**BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:32** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024

  


**M y L**

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.  
DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO 188 C.P. 72700  
COL. LOMAS DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
R.F.C.: PEM 902281R7

  
CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

Por el Municipio contratante



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
**C. Filomeno Sarmiento Torres**  
Presidente Municipal Constitucional de  
Cautlancingo; Puebla.



**DIRECCION DE OBRAS**

**Mtra. Sandra María Tlaque Gómez**  
Directora de Obra Pública de  
Cautlancingo; Puebla



**Mtra. Eva Sánchez Mendieta**  
Contralora Municipal  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024

Por el contratista

Entrega:

**MYL**  
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.  
DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO 188 C.P. 72709  
COL. LOMAS DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
R.F.C.: PEM 1902281R7

**PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V.**

Marcos Varela Izquierdo

Representante Legal